

Cintas usadas-reacondicionadas para línea de embotellado de bebidas

Suministro e instalación de correas de fin de línea usadas/revisadas

NECESIDAD DEL CLIENTE:

Reubicación del final de línea y suministro de nuevas cintas transportadoras para la adaptación al nuevo trazado

SOLUCIÓN BBM:

BBM se encargó del traslado y la puesta en marcha de la envolvedora, así como del suministro de las cintas transportadoras usadas y renovadas para los paquetes destinados al final de la línea, en total unos 30 metros. Además, BBM llevó a cabo el desmantelamiento conservador y la eliminación de parte de la maquinaria destinada a la eliminación. Gracias a la colaboración sinérgica con BBM Service, el proyecto completo, incluido el análisis de viabilidad, el traslado conservador de la maquinaria y la instalación de puesta en marcha de las cintas transportadoras, se completó en sólo tres semanas. Este enfoque garantizó un servicio completo e integrado, apoyando el crecimiento continuado de Crodo en el mercado de las bebidas.

